

Henryk Targowski  
Radny Rady Gminy  
w Rudzińcu

URZĄD GMINY RUDZINIEC  
W P Ł Y N Ę Ł O

2023 -09- 0 4

Nr ..... Ilość zał. ....

Podpis .....

Znak sprawy .....

Rudziniec 04.09.2023

BIURO RADY GMINY  
RUDZINIEC

W P Ł Y N Ę Ł O

0 4 WRZ. 2023

Ilość załączników .....

Podpis .....

BR. 0003. 363 2023

WÓJT GMINY RUDZINIEC

### INTERPELACJA

**W sprawie:** rowu odwadniającego ulicę Opolską stanowiącą drogę powiatową

**Stan faktyczny:** ostatnie deszcze skutecznie udrożniły przepust wodny pomiędzy ulicami Osiedleńczą i Nową. Jednocześnie wody deszczowe ujawniły metalową pokrywą osadnika ( patrz foto nr 1 ), o której zapewne zarządca drogi , tak jak i ja nie mieliśmy wiedzy. Zadaniem tego osadnika było wprowadzenie piasku , ziemi i żwiru do zasobnika w celu wypływu do przepustu wody bez zanieczyszczeń. Dobrze byłoby ten pierwotny stan przywrócić. Obecnie osadnik po samą metalową pokrywą jest pełny. Przed tą odsłoniętą pokrywą znajduje się wylot plastikowej rury studzienki deszczowej w jezdni ( patrz foto nr 2 ), która wypłukuje dno rowu. Czy w tym miejscu nie można zastosować kształtki betonowej która zapobiegałaby wypłukiwaniu? Od strony tej rury przy osadniku widoczne są ubytki skarpy rowu odwadniającego z tworzącym się osuwiskiem. Czy nie można wzorem przeciwnej strony , obłożyć to miejsce materiałem kamiennym lub betonowym? Dodać należy , że obie studzienki przy krawężniach jezdni są po samo dno rur odprowadzających wodę do rowów , wypełnione piaskiem i żwirem. Do przedmiotowego rowu wpływa też woda deszczowa ( patrz foto nr 3) z podwórza posesji nr 1 przy ulicy Opolskiej , która jest w zarządzie ZBGKiM w Rudzińcu. Woda ta niesie do rowu piasek i żwir , przyczyniając się również w mniejszym stopniu do jego zanieczyszczenia. Posadowienie przed rowem osadnika niewątpliwie poprawiłoby sytuację. Zauważyć też należy , że ostatnie deszcze nadwyrężyły również górę przepustu betonowego przy wjeździe na podwórze posesji przy ulicy Opolskiej 1 , która była obłożona kamieniami ( co widać na foto nr 3). Na fotografii nr 4 obrazującej wylot rowu za ulicą Nową , widoczny jest piasek i żwir przeniesiony ze studzienek odbierających wodę z jezdni. Parę tygodni temu rów był udrożniony i oczyszczony i ponownie wymaga tej czynności. Nie sposób wspomnieć , że na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Nowej również na obszarze 2 metrów kwadratowych zalega żwir i piasek. Ten materiał budowlany nie bierze się na jezdni znikąd. Czas ustalić źródło ciągłego zanieczyszczania jezdni drogi powiatowej i zaradzić takiemu stanowi rzeczy.

**Wnioskuje o :** przesłanie Interpelacji do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach , z wnioskiem o podjęcie działań w tym zakresie.

**Załączniki w postaci 4 fotografii**

.....  
Targowski Henryk



1





