

Henryk Targowski

Rudziniec 09.02.2024

Radny Rady Gminy

w Rudzińcu



PR.0003.396, 2024

WÓJT GMINY RUDZINIEC

### INTERPELACJA

**W sprawie:** murów oporowych przy wiadukcie kolejowym w Rudzińcu

**Stan faktyczny:** przed wiaduktem od strony chodnika w ciągu ulicy Gliwickiej widoczny jest odrywający się płat elewacji wiaduktu grożący upadkiem na chodnik ( patrz załączona fotografia) . Ponadto z kamiennych elementów muru oporowego po obydwu stronach wyrastają samosiejki. Widoczna na fotografii samosiejka prawie dotyka przewodów elektrycznych. Widoczne są również ubytki zaprawy pomiędzy kamiennymi elementami i zacieki wody. Stan konstrukcji stalowej wiaduktu jest skandaliczny. Zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni stwierdzają , że widok ten , to relikat PRL-u. Taki obraz psuje wizerunek naszej miejscowości i wymaga przeprowadzenia prac remontowo – konserwacyjnych przez właściwą spółkę kolejową.

**Wnoszę o:** nawiązanie korespondencji z właściwą spółką kolejową o przeprowadzenie prac remontowych na tym obiekcie.

.....  
*Henryk Targowski*

**ZAŁĄCZNIK : jedna fotografia**

