

Henryk Targowski  
Radny Rady Gminy  
w Rudzińcu

Rudziniec 13.03.2025



BR.0003.106.2025

WÓJT GMINY RUDZINIEC

### INTERPELACJA

**W sprawie:** leżących w korycie Bojszówki konarów drzew i plastikowych odpadów

**Stan faktyczny:** w korycie Bojszówki na wysokości nieczynnego już tartaku leżą konary drzew i plastikowe dziecięce krzeselko ( patrz załączona fotografia). Poza korytem na poboczu skarpy też widoczne są leżące konary i pnie , które w przypadku nagłego przyboru wody niewątpliwie spowodują zator pod mostkiem nad ulicą Opolską. W roku ubiegłym w dniu 15.01.2024 r wnioskowałem do Wód Polskich o oczyszczenie koryta z dużego konaru tam leżącego i innych przeszkód utrudniających spływ wody wspomnianym korytem, od wiaduktu kolejowego do rzeczonoego mostku nad ulicą Opolską. Zespół Wsparcia Technicznego przy Zarządzie Zlewni w Gliwicach, poprzestał tylko na usunięciu przedmiotowego konaru i wystosowanie w dniu 13.02.2024 r, pisma przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr pisma, C.RPU.502.3.2024. W rzeczonym piśmie zapisano , że wprowadzono zadanie o nazwie „ Odcinkowa konserwacja ciekłu Bojszówka w km 0+000+12+200 w m. Rudziniec, Rudno, Bojszów gm. Rudziniec” na kwotę 180 000 zł priorytet 2. Minął rok i co zrobiono? Dalej w korycie leżą mniejsze konary i inne przeszkody.

**Wnioskuje o:** skuteczne tym razem, oczyszczenie koryta Bojszówki na odcinku od mostku nad ulicą Opolską , do wiaduktu kolejowego nad linią kolejową, przez Zespół Wsparcia Technicznego przy Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Gliwicach.

**ZAŁĄCZNIK :** jedna fotografia

