

Henryk Targowski
Radny Rady Gminy
w Rudzińcu

Rudziniec 15.05.2025



BR. 0003. 121. 2025

WÓJT GMINY RUDZINIEC

INTERPELACJA

W sprawie: braku nakładek stalowych łączących przyczółki skrajne chodników mostu nad Kanałem Gliwickim, z główną konstrukcją mostu czyli ustrojem nośnym.

Stan faktyczny: załączone do Interpelacji fotografie obrazują skandaliczny stan chodników mostu. Mieszkańcy obawiają się z tego mostu korzystać aby dojść do przystanku komunikacji publicznej przy ulicy Kanałowej i dzieci z ulic Dębowej, Piaskowej i Szkolnej wysyłają kilometr dalej do przystanku usytuowanego na Centrum Przesiadkowym. Mieszkańcy wyrażają obawy czy aby po chodniku mostu można bezpiecznie przejść z uwagi na głęboką korozję prętów stalowych i ubytki betonu występujące na obrzeżach przy barierce ochronnej chodnika mostu. Obecnie to co widać na fotografiach zagraża bezpieczeństwu i grozi co najmniej nieszczęśliwym wypadkiem. Położenie na szczelinach desek które nie są przytwierdzone tylko luźno położone, to brak wyobraźni ze strony służb drogowych. Dlaczego drogowcy nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie okresowych przeglądów i prac konserwacyjnych? Wiadomym jest, że wspomniany obiekt mostowy przeznaczony jest do wymiany. Będzie to trwało w czasie jeszcze kilka lat i zaniechanie dziś wykonywania określonej konserwacji tego miejsca, może skończyć się źle. Dlatego, że mieszkańcy stracili zaufanie co do bezpiecznej przeprawy po chodniku mostu, to między innymi słusznie domagają się od wójta ustanowienia dodatkowego przystanku, który wyeliminuje potrzebę korzystania z chodników mostu.

Wnioskuje o: przeprowadzenie oględzin kompetentnych służb w zakresie ustalenia czy chodniki mostu mogą być dalej użytkowane po przeprowadzeniu stosownych napraw, czy należy je wyłączyć z użytkowania.

ZAŁĄCZNIK: fotografie

Henryk Targowski



